

## Шестеренные гидромоторы Parker серии PGM640

	Типоразмер см <sup>3</sup>	Частота вращения, об/мин		Макс рабочее давление, бар	Расход при 1500 об/мин, л/мин	Крутящий момент, Н*м
		Мин.	Макс.			
0300	30	500	3000	310	45	133,2
0350	35	500	3000	310	52,5	155,4
0400	40	500	3000	310	60	177,6
0450	45	500	3000	310	67,5	199,8
0500	50	500	3000	310	75	222
0550	55	500	3000	310	82,5	244,2
0600	60	500	3000	290	90	249,2
0650	65	500	3000	265	97,5	246,7
0700	70	500	2800	245	105	245,7
0750	75	500	3000	225	112,5	241,7
0800	80	500	3000	210	120	240,6

Макс. – значение относится для 6 секунд работы в течение одной минуты.